

Para manter suas peças favoritas por muito tempo, é importante tomar alguns cuidados especiais indicados na etiqueta de cada produto. Por isso, desenvolvemos um pequeno manual que irá lhe mostrar como cuidar de suas roupas e garantir que elas estejam sempre com cara de novas.

## LAVAGEM



- NÃO LAVAR
- TER CUIDADO QUANDO TRATAR NO ESTADO ÚMIDO



- TEMPERATURA MÁXIMA 40°C
- AÇÃO MECÂNICA NORMAL
- ENXAGUE NORMAL
- CENTRIFUGAÇÃO NORMAL



- TEMPERATURA MÁXIMA 60°C
- AÇÃO MECÂNICA NORMAL
- ENXAGUE NORMAL
- CENTRIFUGAÇÃO NORMAL



- TEMPERATURA MÁXIMA 70°C
- AÇÃO MECÂNICA NORMAL
- ENXAGUE NORMAL
- CENTRIFUGAÇÃO NORMAL



- TEMPERATURA MÁXIMA 95°C
- AÇÃO MECÂNICA NORMAL
- ENXAGUE NORMAL
- CENTRIFUGAÇÃO NORMAL



- TEMPERATURA MÁXIMA 30°C
- AÇÃO MECÂNICA REDUZIDA
- ENXAGUE NORMAL
- CENTRIFUGAÇÃO (REDUZIDA)



- TEMPERATURA MÁXIMA 40°C
- AÇÃO MECÂNICA REDUZIDA
- ENXAGUE COM DECRÉSCIMO GRADUAL DE TEMPERATURA (RESFRIAMENTO)
- CENTRIFUGAÇÃO (REDUZIDA)



- TEMPERATURA MÁXIMA 50°C
- AÇÃO MECÂNICA REDUZIDA
- ENXAGUE COM DECRÉSCIMO GRADUAL DE TEMPERATURA (RESFRIAMENTO)
- CENTRIFUGAÇÃO (REDUZIDA)



- TEMPERATURA MÁXIMA 60°C
- AÇÃO MECÂNICA REDUZIDA
- ENXAGUE COM DECRÉSCIMO GRADUAL DE TEMPERATURA (RESFRIAMENTO)
- CENTRIFUGAÇÃO (REDUZIDA)



- TEMPERATURA MÁXIMA 95°C
- AÇÃO MECÂNICA REDUZIDA
- ENXAGUE COM DECRÉSCIMO GRADUAL DE TEMPERATURA (RESFRIAMENTO)
- CENTRIFUGAÇÃO (REDUZIDA)



- TEMPERATURA MÁXIMA 40°C
- AÇÃO MECÂNICA REDUZIDA
- ENXAGUE COM DECRÉSCIMO GRADUAL DE TEMPERATURA (RESFRIAMENTO)
- CENTRIFUGAÇÃO REDUZIDA (NÃO TORCER)



- SOMENTE LAVAR MANUAL
- NÃO LAVAR A MÁQUINA
- TEMPERATURA MÁXIMA DE 40°
- MANUSEAR COM CUIDADO

## SECAGEM



- É POSSÍVEL A SECAGEM NA VERTICAL



- É POSSÍVEL A SECAGEM NA VERTICAL SEM TORCER



- SECAR NA HORIZONTAL



- NÃO É PERMITIDO A SECAGEM EM TAMBOR ROTATIVO



- É POSSÍVEL A SECAGEM EM TAMBOR ROTATIVO
- CICLO NORMAL DE SECAGEM COM INDICADOR NA TEMPERATURA MÁXIMA



- É POSSÍVEL A SECAGEM EM TAMBOR ROTATIVO
- SECAGEM COM INDICADOR NA TEMPERATURA MÍNIMA

## ALVEJAMENTO



- PERMITIDO ALVEJAMENTO COM CLORO
- SOMENTE SOLUÇÃO DILUÍDA E FRIA



- NÃO USAR ALVEJAMENTO À BASE DE CLORO

## PASSADORIA



- NÃO PASSAR A FERRO
- VAPORIZAÇÃO E TRATAMENTOS A VAPOR NÃO SÃO PERMITIDOS



- CHAPA DA BASE DO FERRO COM TEMPERATURA MÁXIMA DE 110°C
- USAR FERRO A VAPOR OU PRENSA PODE SER ARRISCADO



- CHAPA DA BASE DO FERRO COM TEMPERATURA MÁXIMA DE 200°C



- CHAPA DA BASE DO FERRO COM TEMPERATURA MÁXIMA DE 150°C

## LIMPEZA A SECO



- LIMPEZA A SECO COM TODOS OS SOLVENTES NORMALMENTE USADOS PARA LIMPEZA A SECO INCLUINDO TODOS OS LISTADOS PARA O SÍMBOLO P



- LIMPEZA A SECO COM TRIFLUORTRICLOROETANO
- PROCEDIMENTOS NORMAIS DE LIMPEZA SEM RESTRIÇÕES



- LIMPEZA A SECO COM O SOLVENTE CITADO PARA O SÍMBOLO F
- NÃO É PERMITIDA A LIMPEZA MECANIZADA



- LIMPEZA A SECO COM O SOLVENTE CITADO PARA O SÍMBOLO F
- RESTRIÇÕES NA ADIÇÃO DE ÁGUA E/OU AÇÃO MECÂNICA E/OU TEMPERATURA DURANTE LIMPEZA E/OU SECAGEM



- LIMPEZA A SECO COM TRICLOROETILENO MONOFLUORTRICLOROMETANO E TODOS OS SOLVENTES LISTADOS PARA O SÍMBOLO P
- PROCEDIMENTOS NORMAIS DE LIMPEZA, SEM RESTRIÇÕES



- NÃO LIMPAR A SECO
- NÃO REMOVER MANCHAS COM SOLVENTES